

PARTE C – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

C5 ANEXOS – EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

Anexo AN3.3 COMPROVATIVO DO NÚMERO DE REGISTO ATRIBUÍDO PELA ENTIDADE LICENCIADORA NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO

Apresentam-se neste anexo os comprovativos referentes ao registo no âmbito do licenciamento do ESP – Gerador de Vapor (FF9)



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice – Presidência do Governo
Emprego e Competitividade Empresarial
Direção Regional de Apoio ao Investimento e à Competitividade

Exmo. Senhor(es)

Gerente de:
EDA – Electricidade dos Açores, S.A.
Rua Francisco Pereira Ataíde, nº 1
S. Sebastião

9500 – 535 PONTA DELGADA

30 JUL. 2013

VI REF. YOUR REF

VI COMUNICAÇÃO
YOUR COMMUNICATION:

NI REF. OUR REF.: **SAI-DRAIC/2013/5216/PP**

DATA DATE: **25-07-2013**

ASSUNTO SUBJECT: **Autorização de Funcionamento de Equipamento Sob Pressão -
Processo nº 3085-13/A**

Sobre o assunto mencionado em epígrafe, junto se remete o certificado nº **67 – 2013/GVE**, que é válido até **30-09-2017** e a placa de registo que deverá ser afixada de modo permanente no ESP, em local bem visível e facilmente acessível para fins de inspeção e marcação.


É proibida a colocação no ESP de qualquer outra placa, salvo a relativa às características do equipamento ou outras referidas em legislação específica.

Na placa de registo só podem ser marcadas as provas de pressão efetuadas ao abrigo de processos de aprovação ou de renovação da autorização de instalação do ESP. Não é permitido recobrir a placa de registo com tinta ou outros meios que impeçam ou limitem a sua fácil visualização.

Sempre que a placa se apresente totalmente preenchida, deverá solicitar nova placa a esta Direção Regional, a qual será fornecida de forma gratuita.

Com os melhores cumprimentos,

O DIRETOR DE SERVIÇOS


Daniel Mestre

Em anexo: O indicado;

Fotoc. das guias nº 4536, 1407, 1408 e 1409.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
VICE-PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
DIREÇÃO REGIONAL DO APOIO AO INVESTIMENTO E À COMPETITIVIDADE

CERTIFICADO N.º 67 - 2013 GVE

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE UM GERADOR DE VAPOR

N.º de Registo do ESP: 3085-13/A

(Decreto-Lei n.º 90 / 2010 de 22 de Julho)

VÁLIDO ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2017

Proprietário e Utilizador: EDA - Eletricidade dos Açores, S.A. **NIF:** 512012032
Sede: Rua Francisco Pereira Ataíde n.º 1, **Freguesia:** S. Sebastião, **Código Postal:** 9504-535 Ponta Delgada
Local de Instalação do ESP: Central Termoelétrica do Caldeirão, **Morada:** Rua Bento Dias Carreiro
Freguesia: Pico da Pedra, **Concelho:** Ribeira Grande, **Ilha:** S. Miguel
Família de ESP: Gerador de Vapor e Equiparados, **Tipo de ESP:** Gerador de Vapor Piro-tubular

Fabricante: Ambitermo, **N.º de Fabrico:** 491, **País:** Portugal
Ano Fabrico: 2012, **Marca:** Ambitermo, **Modelo:** SBM-S 3000
Fluidos a conter: Água/Vapor, **Pressão máxima admissível (PS):** 11 bar, **Volume (V):** 6 185 litros
Temperatura máxima/mínima: +188°C / +20°C, **Combustível/Fonte energética:** Fuelóleo
Superfície de Aquecimento (m²): 70,74, **Vaporização. Nominal (kg/h):** 3 000
Código / Norma de construção: EN 12953; EN 10028-2; DIN 17175
Materiais: Aços P265 GH, P295 GH, St. 35.8, **Potência Térmica Máxima Útil (kW):** 1 960
Classe de Perigo: IV, **Categoria:** 1.ª

Data da realização da Prova de Pressão: 30/04/2013 **OI:** ISQ (Relatório n.º 618)

Data da inspeção técnica: 30/04/2013 **OI:** ISQ (Relatório n.º 618)

Vistoria a efetuar pela DRAIC: Técnico Superior: Eng.º João M. S. Pereira

*) Vistoria periódica em missão de fiscalização corrente.

Condicionantes a observar relativamente ao ESP:

1 - Até ao dia 30 de Setembro de 2015, deverá ser levada a efeito uma inspeção intercalar constando de:

- a) - Estado dos limitadores;
- b) - Estado dos órgãos de controlo e válvulas de segurança;
- c) - Controlo de espessuras;
- d) - Verificação e análise de estados de degradação;
- e) - Verificação das sequências de acendimento.

e cujo relatório circunstanciado, deve ser enviado a esta Direção Regional para análise.

2 - O presente certificado é válido até ao dia 30 de Setembro de 2017. Esta validade considera-se automaticamente cancelada desde que não seja cumprido o ponto 1 anterior e ocorram alterações e/ou reparações no ESP não comunicadas à entidade oficial, ou ainda quando eventualmente sejam detetadas demais não conformidades através de ações inspetivas ou outras.

Data: 15 de Julho de 2013.

O Diretor Regional

(Ricardo Maciel Sousa Medeiros)