

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR

Nome	Piscina do Cais
Código de identificação	PTAV2U

LOCALIZAÇÃO DA ÁGUA BALNEAR E DO PONTO DE AMOSTRAGEM

Ilha	Pico
Concelho	São Roque do Pico
Freguesia	São Roque do Pico
Região hidrográfica	RH9 Açores

Localização do ponto de amostragem

Coordenadas do ponto de amostragem da água balnear (em graus decimais):

Longitude	-28,31659
Latitude	38,52455
Sistema de coordenadas	WGS84

Ponto de amostragem da água balnear

Zona balnear



Legenda

- Ponto de amostragem da água balnear

Época Balnear 2025

15 jun - 15 set

CARATERIZAÇÃO FÍSICA E HIDROLÓGICA DA ÁGUA BALNEAR

Descrição	Piscina natural de rocha com acessos em cimento, balneários com apoio completo, no interior do jardim, zona de recreio infantil com pequeno areal, parque de estacionamento e acessos pedonais pavimentados, com condições para pessoas de mobilidade reduzida e snack-bar. Possui vigilância, assistência de primeiros socorros e comunicação de emergência por nadador salvador. Zona de banhos de mar aberto com fundo em laje de basalto e acesso por estrutura fixa Exposição marinha elevada. Frequência média diária: 100 banhistas. Temperatura média da água de banhos: 21°C.
-----------	--

POTENCIAL DE PROLIFERAÇÃO

Cianobactérias	Sem risco
Macroalgas	Sem risco
Fitoplâncton	Sem risco

Perfil de Água Balnear

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POSSÍVEIS CAUSAS DE POLUIÇÃO

Não foram identificadas causas de poluição que possam afetar as águas balneares e prejudicar a saúde dos banhistas. Saneamento básico individual (fossas sépticas) com cargas poluentes reduzidas. Recipientes para recolha seletiva de resíduos.

EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (duração inferior ou igual a 72 horas)

Os episódios de poluição de curta duração referem-se à contaminação microbiológica de uma água balnear, com causas claramente identificáveis, que se preveja que não afete a qualidade das águas balneares por mais de cerca de 72 horas a contar do momento em que a qualidade dessas águas começou a ser afetada e para a qual a autoridade competente tenha estabelecido procedimentos de previsão e minimização dos seus efeitos.

MEDIDAS DE GESTÃO EM CASO DE OCORRÊNCIA DE EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO DE CURTA DURAÇÃO

- 1 - Registo da ocorrência.
- 2 - Detecção das causas e avaliação do risco para a saúde dos banhistas.
- 3 - Comunicação às autoridades competentes e ao público.

MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA BALNEAR

Classificação da água balnear

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Boa	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

ATRIBUIÇÃO DE BANDEIRA AZUL À ZONA BALNEAR CORRESPONDENTE

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não

IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Entidade responsável pela monitorização da qualidade da água balnear

Direção Regional de Políticas Marítimas

Telefone: 292 202 400

E-mail: aguasbalneares@azores.gov.pt

Autoridade marítima

Delegação Marítima de São Roque do Pico

Telefone: 292 642 326

E-mail: delegmar.sroque@amn.pt

Autoridade de saúde

Unidade de Saúde da Ilha do Pico

Telefone: 292 679 400

E-mail: sres-dssr@azores.gov.pt

Autarquia

Município de São Roque do Pico

Telefone: 292 648 700

E-mail: cmsrp@mail.telepac.pt

ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PERFIL

Nome Direção Regional de Políticas Marítimas

Data de elaboração do perfil mai/25

FONTES DE INFORMAÇÃO

Portal na internet do Governo dos Açores

www.aguasbalneares.azores.gov.pt

Decreto Legislativo Regional nº 16/2011/A, de 30 de maio - Regime jurídico de gestão das zonas balneares