

REGISTO FOTOGRÁFICO **12 DE NOVEMBRO DE 2021**



Fotografia 1 – Visita do Projetista à Obra




Fotografia 2 – Cofragem das Caleiras



Fotografia 3 – Execução das Redes Técnicas – Bloco A



Fotografia 4 – Execução dos Panos de Alvenaria Interiores do Piso 1 – Bloco A



Fotografia 5 – Armaduras da Laje de Cobertura – Bloco A



Fotografia 6 – Betonagem da Laje de Cobertura – Bloco A



Fotografia 7 – Vista da Grua Torre (Alçado Nascente)



Fotografia 8 – Vista da Grua Torre (Alçado Poente)



Fotografia 9 - Vista da Grua Torre (Alçado Norte)



Fotografia 10 – Vista da Grua Torre (Alçado Sul)