

REGISTO FOTOGRÁFICO 14 DE JANEIRO DE 2022



Fotografia 1 – Abertura de Roços para as Redes Técnicas - Bloco B



Fotografia 2 – Redes Técnicas – Bloco A – Piso 0



Fotografia 3 – Isolamento dos Coletores – Bloco A



Fotografia 4 – Aplicação de Reboco em Paredes Interiores - Piso 0 Bloco A



Fotografia 5 – Aplicação de Reboco em Paredes Interiores Piso 1- Bloco A



Fotografia 6 – Alvenarias Interiores - Piso 1 – Bloco B



Fotografia 7 – Passadiço Metálico



Fotografia 8 – Descofragem da Cobertura do Piso Técnico – Bloco B



Fotografia 9 – Cofragem da Cobertura do Piso Técnico – Bloco B



Fotografia 10 – Alvenarias Exteriores – Bloco A