

REGISTO FOTOGRÁFICO 17 DE DEZEMBRO DE 2021



Fotografia 1 – Cofragem da Laje do Piso 1 - Bloco B



Fotografia 2 – Descofragem da Cobertura – Bloco A




Fotografia 3 – Cofragem da Cobertura – Bloco A



Fotografia 4 – Panos de Alvenaria Interiores do Piso 1 – Bloco A



Fotografia 5 – AVAC do Piso 0 – Bloco A



Fotografia 6 – Passagem das Redes Técnicas – Bloco A



Fotografia 7 – Vista da Grua Torre (Alçado Norte)



Fotografia 8 – Vista da Grua Torre (Alçado Poente)



Fotografia 9 - Vista da Grua Torre (Alçado Nascente)



Fotografia 10 – Vista da Grua Torre (Alçado Sul)