

## **REGISTO FOTOGRÁFICO** **19 DE NOVEMBRO DE 2021**



**Fotografia 1 – Rede De Incêndio – Bloco A**



**Fotografia 2 – Rede de AVAC – Bloco A**



**Fotografia 3 – Cofragem das Paredes da Cobertura – Bloco A**



**Fotografia 4 – Betonilha de Regularização – Piso 1 - Bloco A**





**Fotografia 5 – Descofragem da Laje do Piso Técnico– Bloco B**



**Fotografia 6 – Betonagem da Pala de Cobertura – Bloco B**



**Fotografia 7 – Panos de Alvenaria Interiores do Piso 1 – Bloco A**



**Fotografia 8 – Vista da Cobertura (Alçado Poente)**





**Fotografia 9 – Lintel Intermédio – Piso 0 - Bloco A**



**Fotografia 10 – Panos de Alvenaria Interiores do Piso 0 – Bloco B**