SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS

Direção Regional da Mobilidade

Subdireção Regional dos Transportes Terrestres


Número de Inspeções Técnicas de Veículos na Região Autónoma dos Açores no Ano 2023

INSPEÇÕES (POR CATEGORIA) - AÇORES

Categoria	Ligeiros		oria Ligeiros		Pesa	ados	Tratores		Tratores Agríc.		Reb Agric		Reboque		Motoc.		Ciclomot.		Total		
ANO	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp + Reins		
2019	58 241	19 371	2 546	1 059	86	42	713	34	102	3	336	128	1 696	69	598	42	64 318	20 748	85 066		
2020	65 896	20 856	2 424	915	81	31	430	28	74	3	358	132	1 555	43	530	33	71 348	22 041	93 389		
2021	65 855	18 831	2 684	1 020	100	42	636	35	89	1	372	158	1 873	77	643	34	72 252	20 198	92 450		
2022	71 849	20 123	2 673	1 070	117	48	715	15	79	1	410	140	2 144	62	689	39	78 676	21 498	100 174		
2023	69 148	19 205	2 693	1 031	117	48	698	13	82	1	434	132	2 287	64	713	41	76 172	20 535	96 707		

PERCENTAGEM DE INSPEÇÕES (POR CATEGORIA) – AÇORES

llha	Ligeiros	Pesados	Tratores	Tratores Agríc.	Reb Agric	Reboque	Motoc.	Ciclomot.
ANO	Insp + Reins	Insp + Reins	Insp + Reins	Insp + Reins	Insp + Reins	Insp + Reins	Insp + Reins	Insp + Reins
2019	77 612	3 605	128	747	105	464	1 765	640
2020	86 752	3 339	112	458	77	490	1 598	563
2021	84 686	3 704	142	671	90	530	1 950	677
2022	91 972	3 743	165	730	80	550	2 206	728
2023	88 353	3 724	165	711	83	566	2 351	754





SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS


Direção Regional da Mobilidade

Subdireção Regional dos Transportes Terrestres

INSPEÇÕES (POR ILHA) - AÇORES

llha	Sta Maria		Sta Maria S. Miguel		Terceira		Fa	Faial		Pico		S. Jorge		Graciosa		Flores e Corvo	
ANO	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	Insp	Reins	
2019	1 775	720	33 371	9 209	14 761	5 542	4 143	1 266	4 789	1 840	2 657	1 087	1 547	598	1 275	486	
2020	2 068	705	34 643	9 126	18 193	6 489	4 844	1 518	5 404	1 902	3 492	1 301	1 321	475	1 383	525	
2021	1 877	812	39 316	9 062	15 833	5 211	4 448	1 276	4 995	1 671	2 797	1 036	1 772	744	1 214	386	
2022	2 516	981	42 662	9 533	19 456	6 628	5 261	1 566	6 032	1 774	3 692	1 337	1 750	577	1 627	528	
2023	2 078	782	40 158	8 570	17 440	5 927	4 905	1 403	5 395	1 741	3 175	1 252	1 625	470	1 396	390	

INSPEÇÕES (POR ILHA) - AÇORES






SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS


Direção Regional da Mobilidade


Subdireção Regional dos Transportes Terrestres

PERCENTAGEM DE INSPEÇÕES (POR ILHA) - AÇORES











SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS


Direção Regional da Mobilidade

Subdireção Regional dos Transportes Terrestres

INSPEÇÕES (POR MÊS) - AÇORES

ANO	Mês													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
2019	9 008	7 418	8 249	7 041	7 426	7 446	7 675	5 684	5 928	5 959	6 729	5 822		
2020	7 126	7 001	5 116	1 159	2 399	8 525	13 024	9 693	10 951	10 127	10 823	7 859		
2021	8 146	7 850	10 697	8 291	7 811	8 384	9 776	6 422	6 475	6 300	7 145	5 835		
2022	7 129	7 452	9 380	8 523	10 050	9 612	10 378	8 639	8 731	8 433	9 868	8 198		
2023	9 016	7 752	9 486	8 197	8 940	8 895	8 821	7 314	7 457	7 546	7 854	6 013		

INSPEÇÕES (POR MÊS) - AÇORES





SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURAS

Direção Regional da Mobilidade

Subdireção Regional dos Transportes Terrestres

RELAÇÃO REINSPEÇÕES/INSPEÇÕES — AÇORES

ANO	ILHA													
	Sta Maria	S. Miguel	Terceira	Faial	Pico	S. Jorge	Graciosa	Flores e Corvo						
2019	40,6%	27,6%	37,5%	30,6%	38,4%	40,9%	38,7%	38,1%						
2020	34,1%	26,3%	35,7%	31,3%	35,2%	37,3%	36,0%	38,0%						
2021	43,3%	23,0%	32,9%	28,7%	33,5%	37,0%	42,0%	31,8%						
2022	39,0%	22,3%	34,1%	29,8%	29,4%	36,2%	33,0%	32,5%						
2023	37,6%	21,3%	34,0%	28,6%	32,3%	39,4%	28,9%	27,9%						

RELAÇÃO REINSPEÇÕES/INSPEÇÕES - AÇORES

